รายงานการประชุม

โครงการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)

กิจกรรม สอบสวนอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต ถนนบ้านแคน-หัวฝาย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง

****

ผู้มาประชุม

๑.นายสมัย ทองพูล	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาดุน
๒.พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ศิริประภานนท์กุล	รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาดูน
๓.นางขวัญฤดี ปัตตาเนย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๔.น.ส.นิภาภรณ์ จันทร์แป้น	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๕.พ.จ.อ.ชำนาญ มาศบิ้ง	จพง.ป้องกันฯ อบต.ดงยาง
๖.นายประภวิษณ์ ประทุมทอง	ปลัดอำเภอนาดูน
๗.นางสหัสถญา สุขจำนงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘.จอ.วีระศักดิ์ พลรัตน์	จพง.ป้องกันฯ อบต.หนองคู
๙.น.ส.กฤษณา ปะติปัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๑๐.นายทองเตียง เกื้อมแสนเมือง	กู้ภัยนาดูน
๑๑.นายเอนกพงษ์ พูลวงษ์	จพง.ป้องกันฯ อบต.กู่สันตรัตน์
๑๒.นส.สมพิศ ศรีมงคล	ปลัด อบต.ดงยาง
๑๓.นายพิพัฒน์พงษ์ ปรุงไธสง	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
วาระก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- **ไม่มี**

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายสมัย ทองพูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทีม ศปถ.อำเภอ ดำเนินการออกสอบสวนกรณีอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ศิริประภานนท์กุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาดูน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาดูน ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต พบรถจักรยานยนต์แหกโค้ง บนถนนบ้านหนองแคน-หัวฝาย ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิต เป็นชายอายุประมาณ ๕๕ ปี นอนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ใกล้กับรถจักรยานยนต์คนที่เกิดเหตุ เบื้องต้นคาดว่าเสียหลักล้มเอง

น.ส.กฤษณา ปะติปัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สิ่งแวดล้อม ณ สถานที่เกิดเหตุ เป็นถนนคอนกรีต ทางตรงบริเวณ บ้านหนองแคน-หัวฝาย ๒ ข้างทาง ฝั่งขวาเป็นป่าละเมาะ มีสระน้ำ ฝั่งซ้ายเป็นป่าทึบ ชาวบ้านแถวนั้นเรียกป่าช้า ซึ่งบริเวณนี้ เคยเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต เมื่อ ปี ๒๕๖๕ เพศชาย

สรุปรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุ

ผลการศึกษา

๑. ข้อมูลเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐น. รถจักรยานยนต์สีแดง ยี่ห้อฮอนด้า RC ๑๐๐ ทะเบียน ต ๖๕๐๐ มหาสารคาม เดินทางจากมาร่วมงานศพที่บ้านโนนชาด ต.หนองคู อ.นาดูน มุ่งหน้าไป อ.นาดูน เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ได้เกิดเหตุตกร่องระบายน้ำสาธารณะข้างถนน ข้างถนนสายบ้านหัวฝาย – บ้านหนองแคน ต.ดงยาง อ. นาดูน จ.มหาสารคาม หลังเกิดเหตุ เวลา ๑๔.๓๐ น. งานระบาดวิทยา รพ.นาดูน จ.มหาสารคาม ได้รับแจ้งจากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.นาดูน ว่าพบคนเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ถนนสายบ้านถนนสายบ้านหัวฝาย – บ้านหนองแคน บริเวณร่องน้ำตรงข้ามสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองแคน ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ๑ ราย น่าจะเสียชีวิตก่อนพบประมาณ ๒ – ๓ ชั่วโมง หน่วยกู้ชีพพร้อมแพทย์เวรได้ออกตรวจชันสูตรสาเหตุการตายที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงจุด

เกิดพบรถจักรยานยนต์ล้มตะแคง อยู่ในร่องน้ำจากการกัดเซาะทางธรรมชาติ พบผู้เสียชีวิต ณ.ที่เกิดเหตุ ๑ ราย แรกพบไม่รู้สึกตัว ไม่มีสัญญาณชีพ มีแผลถลอกที่บริเวณใบหน้า ทุกส่วนในร่างกายแข็ง ไม่สามารถเจาะเลือดส่งตรวจได้ อุบัติเหตุครั้งนี้ พบว่า เป็นชาย อายุ ๖๔ ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ รถจักรยานยนต์เดินทางจากบ้านโนนชาด ต.หนองคู อ.นาดูน มุ่งหน้าไปอำเภอนาดูน โดยผู้ขับขี่เดินทางมาคนเดียว ไม่สวมหมวกกันน็อค จนถึงจุดเกิดเหตุ ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดที่ ๑ ไม่สามารถตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์ได้ เนื่องจากคนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่มีผู้ให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เสียชีวิตดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่งานศพบ้านโนนชาด ต.หนองคู อ.นาดูน ก่อนเดินทางประมาณ ๒ ชม. การตรวจสอบสภาพรถหลังเกิดเหตุ พบว่า รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายบริเวณ กันโคลนล้อด้านหน้าสีถลอกเล็กน้อย ช่วงเกิดเหตุระหว่าง บริเวณร่องน้ำตรงข้ามสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองแคน ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นถนนคอนกรีต ๒ เลนไม่มีเกาะกลางถนน ถนนเป็นทางโค้งเล็กน้อย พื้นผิวถนนคอนกรีตเรียบดีไม่มีหลุม ขณะเกิดเหตุไม่มีฝนตก ตรงจุดเกิดเหตุไม่มีไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ช่วงเวลาเกิดเหตุวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ฤดูแล้ง ทัศนะวิสัยดี ไม่มีหมอกควัน สองข้างทางมีต้นไม้ขนาดกลางอยู่ข้างทางบริเวณเกิดเหตุ แต่ไม่สามารถที่จะบดบังวิสัยทัศน์การขับขี่ได้

พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่และผู้โดยสาร

จากการสอบถามผู้ที่รู้จักสนิทสนมกับผู้เสียชีวิต และผู้ที่ร่วมงานศพด้วยกันกับผู้เสียชีวิต พบว่า เมื่อเวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ผู้เสียชีวิตได้ขับรถจักรยานยนต์มาร่วมงานศพในช่วงเช้าของวันเกิดเหตุ ได้ร่วมรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลาย แก้ว เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ผู้เสียชีวิตเดินทางกลับบ้านที่บ้านหนองหิน ต.หัวดง อ.นาดูน ห่างจากบ้านงานศพ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เข้ามานาดูนไปทางทิศใต้ โดยขับขี่ออกไปเพียงลำพัง และไม่สวมหมวกกันน็อค จนถึงจุดเกิดเหตุ ได้มีคนขับขี่รถผ่านจุดเกิดเหตุเห็นคนประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ นอนขยับตัวไม่ได้ ไม่ส่งเสียง จึงรีบโทรเรียกรถ หน่วยกู้ชีพ รพ.นาดูน ไม่สามารถตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์ได้ เนื่องจากคนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

๓. ลักษณะของการบาดเจ็บและเสียชีวิต

จากการสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้ มีผู้ประสบเหตุ เป็นเพศชาย จำนวน ๑ ราย เป็นคนขับ และเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ จะมีลักษณะการบาดเจ็บตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายดังนี้

ตารางที่ ๑ ข้อมูลผู้บาดเจ็บ ตำแหน่งที่โดยสาร และลักษณะการบาดเจ็บ

ลำดับ	เพศ	อายุ	การบาดเจ็บ	ตำแหน่งที่นั่ง
๑	ชาย	๖๔ ปี	เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ นอนอยู่ข้างรถ มีแผลถลอกที่ใบหน้าเล็กน้อย Dx. Congestive Heart Failure	คนขับ

๔. ปัจจัยด้านยานพาหนะ

จากข้อมูลคนในครอบครัวพบว่า รถจักรยานยนต์คันที่ประสบเหตุ ระบบเกียร์ธรรมดา มีประวัติการซ่อมแซมเครื่องยนต์บ่อยครั้ง ตัวรถไม่มีสัญญาณไฟส่องสว่าง

การตรวจสอบสภาพรถหลังเกิดเหตุ จากบันทึกการตรวจเครื่องกลและเครื่องอุปกรณ์ จาก สภ.นาดูน พบว่า รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าของตัวรถ กันชน กันสาดโคลนด้านหน้าบุบงอ กระจกร้าว โคมไฟส่องทาง (ไฟสูง-ไฟต่ำ) โคมไฟสัญญาณเลี้ยวหน้า(ซ้าย-ขวา)แตก ใช้การไม่ได้

๕. ปัจจัยสภาพถนนและสภาพสิ่งแวดล้อม

ช่วงเกิดเหตุระหว่าง ถนนบ้านหัวฝาย - บ้านหนองแคน บริเวณตรงข้ามสระน้ำสาธารณะ ก่อนเข้าบ้านหนองแคน ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เป็นถนนคอนกรีต ๒ เลน ไม่มีไหล่ทาง ถนนเป็นทางโค้ง พื้นผิวถนนคอนกรีตและป่าหญ้าด้านข้างถนน มีร่องรอยการเบรกวิ่งออกนอกเส้นทาง ยาวประมาณ ๓๐ เมตร สัญลักษณ์บนพื้นผิวถนนชัดเจน ขณะเกิดเหตุไม่มีฝนตก ตรงจุดเกิดเหตุไม่มีไฟส่องสว่างเวลากลางคืน เป็นร่องน้ำที่เกิดจากการกัดเซาะข้างถนน เพื่อจะไหลลงสู่สระน้ำสาธารณะตรงข้ามบริเวณเกิดเหตุ ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นเวลา ๑๒.๓๐ น. ฤดูแล้ง รถวิ่งไปทางทิศใต้ ทัศนวิสัยดี แสงสว่างเพียงพอ แต่ไม่มีป้ายเตือนทางโค้ง ไม่มีหมอกควัน สองข้างทางมีต้นไม้อยู่ข้างทาง ในบริเวณเกิดเหตุแต่ไม่สามารถที่จะบดบังใด ๆ

นายสมัย ทองพูล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง และรายงานให้นายอำเภอนาดูนทราบในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ อื่นๆ

-ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ผู้สรุปรายงานการประชุม

(นายสมัย ทองพูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจริยา สีกงพลี)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาดูน

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม สอบสวนอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต ถนนบ้านแคน-หัวฝาย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566











